

BELZONA ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ

ID: 4461



ПРОБЛЕМА

Поврежденный изолятор, представляющий угрозу безопасности на рабочей площадке.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Электрический изолятор на распределительной подстанции

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Шаблон для восстановления участка был снят с неповрежденной части с использованием эластомера Belzona. Затем этот шаблон был использован для воссоздания изначального профиля из продукта Belzona 8111.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Изоляторы старые и их замена была почти невозможна, так как подобные детали уже не производились. Для ремонта был выбран Belzona 8111 в силу своих электрических свойств. Ремонт был выполнен бригадой на рабочей площадке за несколько часов.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Электрораспределительная компания, Франция

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Июль 2008 г.

ПРОДУКТЫ

Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)
Belzona 8111 (Mouldable Wood)

СУБСТРАТ

Фарфор

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1.Общий вид подстанции
2.Поврежденный изолятор
3.Завершенный ремонт 4.Крупным планом точное восстановление изначального профиля