

РЕМОНТ ВАЛА НА МЕСТЕ С ПОМОЩЬЮ BELZONA

ID: 4474



ПРОБЛЕМА

У клиента произошёл незапланированный отказ несущего вала смесителя, который ранее ремонтировался путём напыления металла.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Несущий вал смесителя

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Старый напылённый металл был полностью удалён, и вал отремонтирован в соответствии с Belzona листовкой по применению МРТ-2. Изготовление специального формера позволило проведение ремонта на месте расположения смесителя.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Извлечение вала для замены или ремонта требует аренды крана и влечет за собой большие застраты. В то время как решение Belzona было быстрым, экономически эффективным, а также требовало минимального времени простоя.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

General Industry

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Производитель химических продуктов,

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Август 2003

ПРОДУКТЫ

Belzona 1111(SuperMetal)

СУБСТРАТ

Сорт твёрдой стали

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Смеситель 2. Вышедший из строя вал с напылением металла 3. Формер 4. Законченный ремонт вала

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.