




BELZONA ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ НА МОСТУ ВО ФЛОРИДЕ

ID: 4475



ПРОБЛЕМА

Серьезные разрушения на мостовом покрытии, вызванные тепловыми циклами, движением тяжелого транспорта и вибрацией, что привело к образованию выбоин и трещин

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Мост, Флорида Киз

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение проводилось в соответствии с Ноу-Хау листовками Belzona FPA-1 и FPA-5

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Целостность других более традиционных ремонтных покрытий была разрушена в короткий срок. Продукт Belzona 4151 был смешан с мелким гравием. Эта смесь послужила основой-заполнителем выбоин и трещин. Продукт Belzona 4111 был нанесен поверх слоя из Belzona 4151. Это применение было проведено ночью, чтобы минимизировать перебои в транспортном движении.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Buildings & Structures

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Департамент транспорта шт. Флорида, США

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Октябрь – Ноябрь 2002

ПРОДУКТЫ

Belzona 4111 (Magma-Quartz) Belzona 4151 (Magma Quartz Resins)

СУБСТРАТ

Цементное покрытие

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1, 2 и 3 демонстрируют проблемные участки 4. Отремонтированный участок, готовый для движения

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.