

BELZONA ПРЕДОТВРАЩАЕТ КОРРОЗИЮ ДУТЬЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА

ID: 4478



ПРОБЛЕМА

Вентилятор работал в среде повышенной влажности, что привело к коррозии. Кроме этого, отходы производства накапливались на поверхности, вызывая разбаланс вентилятора.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Дутьевой вентилятор диаметром 132 см

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с системной листовкой Ноу-Хау FBC-2.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Для нанесения понадобилось только 5 кг материала, что сэкономило заказчику огромные деньги по сравнению с расходами на замену

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

General Industry

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Судоходная компания в Канаде

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Август 2001 г.

ПРОДУКТЫ

Belzona 1341 (Supermetalgilde)

СУБСТРАТ

Углеродистая сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Вентилятор перед нанесением
2. Дробеструйная подготовка поверхности вентилятора
3. Завершение подготовки поверхности
4. Вентилятор покрыт материалом Belzona 1341 и готов к возврату в эксплуатацию

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.