

С BELZONA КОМПРЕССОР ВОЗВРАЩЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ

ID: 4483



ПРОБЛЕМА

Изношенные компрессоры неспособны поставлять достаточное количество углекислого газа на линию производства

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Компрессор углекислого газа - ключевое оборудование при производстве амидных удобрений

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесение было произведено в соответствии с модифицированной версией Системных листовок Belzona PDP-2 и MPT-2. Материал Belzona 1321 инжектируется в формовку из нержавеющей стали, подготовленную по размерам внутреннего диаметра трубы. Используется антиадгезионное средство Belzona 9411 для облегчения снятия формовки после отверждения Belzona 1321.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Стоимость такого ремонта составляет лишь малую часть от стоимости нового оборудования. Продукция конкурирующей компании не выдержала условия эксплуатации вследствие метода нанесения вручную. Инжектирование Belzona® 1321 обеспечивает безупречную гладкую поверхность за считанные часы.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

General Industry

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Компания по производству минеральных удобрений, Венгрия

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

2010

ПРОДУКТЫ

Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Изношенная поверхность
2. Инжектирование Belzona 1321
3. Гладкая поверхность после снятия формовки
4. Втулка компрессора после нанесения материала Belzona

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.