

# BELZONA ЗАЩИЩАЕТ КОРПУС НАГНЕТАТЕЛЯ ОТ ХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ID: 4484



## ПРОБЛЕМА

Брызги горячей кислоты оказывали воздействие на незащищенную чугунную поверхность корпуса.

## СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Габаритный корпус нагнетателя

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Ной-Хау системной листовкой о применении материалов FBC-2.

## БЕЛЗОНА ФАКТЫА

На первоначальной поверхности корпуса возникла течь. С использованием продукта Belzona 1111 (Super Metal) был проведен аварийный ремонт, который обеспечил функциональность поверхности до момента доставки нового корпуса. Но временный ремонт оказался настолько эффективным, что новый корпус был отправлен на склад до потребности, что стало необходимым только по прошествии более чем одного года.

## ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

General Industry

## МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Zinc Smelter – Британская Колумбия, Канада

## ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

2007

## ПРОДУКТЫ

Belzona 4341 (Magma CR4)

## СУБСТРАТ

Чугун

## ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Корпус нагнетателя после дробеструйной обработки готов к нанесению продукта
2. Крышка после дробеструйной обработки готова к нанесению продукта
3. Корпус нагнетателя с нанесенным первым слоем Belzona 4341 (красного цвета)
4. Корпус нагнетателя с нанесенным вторым слоем Belzona 4341 (черного цвета)

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit [khia.belzona.com](http://khia.belzona.com)

Belzona products are manufactured  
under an ISO 9001 Registered  
Quality Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.