

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BELZONA

ID: 4578



ПРОБЛЕМА

Четыре насоса сильно повреждены эрозией и коррозией. В результате, производительность насоса гораздо ниже нормы.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Четыре насоса с разъёмным корпусом

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение проведено в соответствии с системными листовками Belzona CEP-1, CEP-2, CEP-3 и CEP-5.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

У каждого из четырех насосов существовали проблемы на водорезе и в местах посадки, что снизило эффективность установки. Вместо того, чтобы приобрести новые насосы, применили Belzona для ремонта ранее использованных насосов, с обеспечением дополнительной защиты во время восстановления мощности установки, без необходимости покупки новых дорогостоящих деталей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Water / Wastewater

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Водоочистная установка, Египет

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Декабрь 2004

ПРОДУКТЫ

Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

СУБСТРАТ

Чугун

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Общий вид четырех изношенных насосов 2. Насос, поврежденный эрозией и коррозией и водорез 3. Восстановление участков, поврежденных эрозией внутри насоса 4. Завершенное применение

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.