


BELZONA ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ НА УЧАСТКАХ, ДОСТУПНЫХ С ПОМОЩЬЮ КАНАТА

ID: 4597



ПРОБЛЕМА

Повреждение покрытия из неопрена и коррозия в зоне всплеска.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

8-дюймовый райзер с покрытием из неопрена

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с модифицированной версией Belzona Noy-Hay системной листовки VPF-3. Существующее покрытие из неопрена отремонтировано с Belzona 2211 и Belzona 2121. Зоны всплеска защищены с Belzona 5831

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Системы Belzona были выбраны вследствие простоты их применения и особенно Belzona 5831 в связи с поверхностной толерантностью продукта и способностью отверждения во влажных условиях

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Офшорная платформа, Индонезия.

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Август 2005

ПРОДУКТЫ

Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)
Belzona 2121 (D&A Hi-Coat Elastomer)
Belzona 5831 (ST Barrier)

СУБСТРАТ

Углеродистая сталь и неопрен

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Подготовка существующих поверхностей неопрена 2. Восстановление и покрытие с Belzona 2211 и Belzona 2121 3. Нанесение Belzona 5831 в зонах всплеска 4. Завершенное применение

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.


BELZONA®