


BELZONA ЗАЩИЩАЕТ НЕФТЕГАЗОВЫЕ СЕПАРАТОРЫ

ID: 4598



ПРОБЛЕМА

Первоначальное полимерное со стеклянным наполнителем повреждено в процессе эксплуатации, что привело к образованию точечной коррозии подложки.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Внутренние поверхности сепараторов первой и второй ступени на плавучих нефтекомплексах

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с Belzona Ной-Хау системной листовкой TCC-5.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Материал Belzona® 1391 был выбран вследствие доказанной эффективности в высокотемпературных средах и чрезвычайной устойчивости в случае внезапной декомпрессии.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Производитель нефти и газа в Северном море, Великобритания.

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Август 2006

ПРОДУКТЫ

Belzona 1111 (Super-Metal) Belzona 1391 (Ceramic HT-Metal)

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Общий вид внутри сепаратора 2. Нанесение покрытия в труднодоступных местах 3. Нанесение первого слоя 4. Нанесение второго слоя завершено.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

