


BELZONA УСТРАНЯЕТ ПРОБЛЕМУ С ВЕНТИЛЯТОРОМ В САХАРНОЙ ИНДУСТРИИ

ID: 4621



ПРОБЛЕМА

Лопасты вентилятора утилизационного котла подвергались абразивному износу и износу, вызванным зольной пылью

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Дутьевой вентилятор утилизационного котла.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт был осуществлен в соответствии с Системными листовками Ной-Хау FBC-1.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Belzona 1321 был нанесен поверх Belzona 1811 для обеспечения более гладкой поверхности. Использование продуктов Belzona помогло избежать дорогостоящие замены вентилятора.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Sugar

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Тростниково-сахарный завод,
Бразилия

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

1994 г.

ПРОДУКТЫ

Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) Belzona 1811 (Ceramic Carbide)

СУБСТРАТ

Чугун

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Сильный износ лопастей вентилятора
2. Дробеструйно обработанная поверхность
3. Завершенное нанесение

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.


BELZONA®