

BELZONA РЕМОНТИРУЕТ КЛАПАН ПРИРОДНОГО ГАЗА

ID: 4623



ПРОБЛЕМА

Утечка газа увеличилась после проведения традиционного ремонта при помощи сварки.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Клапан природного газа

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с Ноу-Хау Системной Листовкой VPF-1

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Применение простой и быстрой технологии Belzona стало успешным решением данной серьезной проблемы, позволяя избежать тепловой деформации поверхности и существенных затрат.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Нефтегазовая компания, Египет

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Февраль 2003

ПРОДУКТЫ

Belzona 1111 (Super Metal)

СУБСТРАТ

Чугун

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Общий вид клапана
2. Утечка газа ухудшилась после проведения традиционного ремонта при помощи сварки
3. Подготовка поверхности
4. Завершенное применение

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.