

ГАЗОПРОВОД ОТРЕМОНТИРОВАН С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ BELZONA SUPERWRAP

ID: 4625



ПРОБЛЕМА

Внутренняя коррозия вызвала истончение стен трубопровода. На секции трубопровода был выявлен сквозной дефект стен размером 2,1x2,4x0,25 дюйма.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

18-дюймовая труба, транспортирующая природный газ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено аттестованными специалистами. На поврежденный участок длиной 400 мм было нанесено 3 слоя обмотки композитного материала толщиной 9,16 мм.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Владелец объекта остался настолько доволен результатом ремонта, что решил отремонтировать 2 другие секции того же самого трубопровода с помощью композитного материала Belzona® SuperWrap.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Нефтеперерабатывающий завод,
Аргентина

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Март 2010

ПРОДУКТЫ

Belzona SuperWrap

СУБСТРАТ

Углеродистая сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Разрытый газопровод 2. Подготовка поверхности дробеструйным беспыльным методом Sponge Jet 3. Нанесение продукта вокруг секции трубы 4. Нанесение закончено

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.


BELZONA®