


РЕШЕНА ПРОБЛЕМА РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ НАСОСА

ID: 4986



ПРОБЛЕМА

Абразивный износ из-за попадания больших корней и камней привел к поломке водореза и разрушению резинового защитного покрытия

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Ремонт дренажного насоса

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт производился в соответствии с Системной Листовкой CEP-1

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

С помощью Belzona 2311 ремонт был произведен очень быстро. Все физические свойства полимера были достигнуты менее чем за 2 часа, что позволило минимизировать время простоя

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Marine

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Судостроительный подрядчик

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Август 1999

ПРОДУКТЫ

Belzona 2311 SR-Elastomer

СУБСТРАТ

Резина

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Повреждение 2. Ремонт 3. Дренажный насос готов к эксплуатации

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.