

BELZONA ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ КРЫШИ ТЭС

ID: 4995



ПРОБЛЕМА

Из-за течи в крыше уголь намокал, что существенно ухудшало теплотворность топлива. Зона ремонта была сильно загрязнена угольной пылью.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Сборно-разборная крыша над конвейерами, подающими уголь к паровому котлу

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт был выполнен в соответствии с Системной Листовкой RPA-1

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Belzona 3111 - идеальное решение для гидроизоляции крыши. Данная крыша имела швы и тепловое расширение, что значительно осложнило гидроизоляцию, однако Belzona 3111 был успешно применен в данной ситуации.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

ТЭС

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

2002

ПРОДУКТЫ

Belzona 3111 Flexible Membrane

СУБСТРАТ

Металл

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Крыша до ремонта (проблема со швами) 2. Обработанные зоны швов 3. Нанесен первый слой Belzona 3111 4. Законченный ремонт

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.