


ЗАЩИТА ЛОВУШКИ КОНДЕНСАТА ОТ ЭРОЗИИ-КОРРОЗИИ С BELZONA

ID: 5000



ПРОБЛЕМА

Технологическая камера предназначена для работы при 90 гр.Ц. и давлении 70 бар в среде смеси углеводородов и воды. Защитное покрытие было нанесено на нижнюю треть камеры, там где скапливается вода, вызывая коррозию.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Конденсатная ловушка для газоконденсатной установки

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Покрытие нанесено в соответствии с Системной Листовкой ТСС-3

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Покрытие Belzona 1391 отлично отработало в течение 2х лет, однако было заменено на специально разработанный для взаимодействия с кислотами продукт Belzona 1392 из-за внесенного изменения в производственный процесс. Заказчик стал использовать кислоту для интенсификации процесса добычи.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Производитель технологических камер для НПЗ, Италия

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Октябрь, 2004 г.

ПРОДУКТЫ

Belzona 1391 Ceramic HT Metal

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Две конденсатные ловушки готовы к нанесению внутреннего защитного покрытия 2. В процессе нанесения Belzona 1391 на подготовленную поверхность 3. тест на сплошность Belzona 1391

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

