


BELZONA РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ КИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ

ID: 5002



ПРОБЛЕМА

Сток соляной кислоты. Проблемой являлось попадание кислоты в сливной бак и разъедание его бетонного основания.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Сливной бак на химическом заводе

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт выполнен в соответствии с Системной Листовкой ТСС-15

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

После вскрытия сливного бака было обнаружено наличие сквозных дефектов вследствие раъедания, вызванного контактом с соляной кислотой. Проблема была решена в течение нескольких часов, в течение суток система достигла полного отверждения для контакта с кислотой. До сих пор сооружение выглядит как после свежего ремонта с помощью Belzona.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Chemical & Petrochemical

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Химический завод, Чешир, Англия

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Май 2004

ПРОДУКТЫ

Belzona 4311 Magma CR1

Belzona 4111 Magma Quartz

СУБСТРАТ

Бетон

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Обнаружение проблемы 2. Заполнение отверстия материалом 3. Восстановление сливного бака 4. Сливной бак покрыт защитным слоем Belzona. Законченный ремонт

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.