

РЕМОНТ РАБОЧИХ КОЛЕС НАСОСОВ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

ID: 5003



ПРОБЛЕМА

Крыльчатки разрушены вследствие эрозии, коррозии и абразивного износа

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Три рабочих колеса насосов промышленных стоков

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт в соответствии с Системными Листвками CEP-1, -3 и -5

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Восстановление геометрии рабочих колес и защита высокопрочной эластомерной системой Belzona

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Water / Wastewater

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Водоканал, Египет

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Апрель 2003

ПРОДУКТЫ

Belzona 2111 D&A Hi-Build Elastomer
Belzona 2121 D&A Hi-Coat Elastomer

СУБСТРАТ

Углеродистая сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Колеса после демонтажа (сколы по краям) 2. Подготовленные к ремонту колеса (придали шероховатость и воссоздали геометрию 3. отливка краев с помощью эластомера Belzona 2111 4. Защита колес с помощью Belzona 2121

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.


BELZONA