

ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСАДОК КОРТА

ID: 5006



ПРОБЛЕМА

Эродированные насадки Корта

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Буксир

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт выполнен в соответствии с Системными Листовками SOS-1&2

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Владелец всерьез задумывался о монтаже стальных колец в насадки. Ремонт с Belzona был более экономичной и легкой в исполнении альтернативой.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Marine

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Судовладелец, ванкувер. Канада

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Июнь 2005

ПРОДУКТЫ

Belzona 1311 Ceramic R-Metal

Belzona 1341 Supermetalgilde

СУБСТРАТ

Низкоуглеродистая сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Вид буксира в сухом доке 2. Вид абразивоструйно очищенной насадки 3. Нанесение первого слоя Belzona 1341 4. Завершенный ремонт и защита

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.


BELZONA®