

BELZONA РЕМОНТИРУЕТ ВЫТЯЖНОЙ ВОЗДУХОВОД

ID: 5008



ПРОБЛЕМА

Швы пропускали неприятно пахнущий газ, что вызывало множество жалоб

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Вытяжной воздуховод, находящийся на крыше здания фабрики

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт выполнен в соответствии с Системной Листовкой VPF-11a

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Заказчик уже несколько лет выполняет подобные ремонты быстро и эффективно

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

General Industry

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Производитель кормов для животных

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Апрель 2003

ПРОДУКТЫ

Belzona 2211 MP Hi-Build Elastomer

СУБСТРАТ

Оцинкованный металл

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Первый шов воздуховода 2. Первый шов воздуховода вблизи 3. Ремонт второго шва

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.