

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ШОВ КОНДЕНСАТОРА ГЕРМЕТИЗИРОВАН С BELZONA

ID: 5009



ПРОБЛЕМА

Эффективность аппарата была низкой вследствие постоянных протечек компенсационного шва

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Компенсационный шов конденсатора

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт выполнен в соответствии с Системной Листовкой НЕХ-5. Поверхность подготовлена с помощью вакуумного пескоструйного аппарата. После этого эластомер нанесен в 3 слоя приблизительно на 3 см от шва по каждой стороне

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Материалы Belzona выбраны для этого ремонта вследствие отличных рекомендаций на этом предприятии. После ремонта КПД конденсатора значительно возрос

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

ТГК

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Март 2007

ПРОДУКТЫ

Belzona 2121 D&A Hi-Build Elastomer
Belzona 2911 Elastomer QD Conditioner

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Протекающий компенсационный шов 2. Смешивание эластомера 3. Нанесен первый слой 4. Нанесены второй и третий слои

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.