

РЕМОНТ ПОДВЕРЖЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТЫ ПОЛА С BELZONA

ID: 5010



ПРОБЛЕМА

Проливы каустической соды и фторида вследствие утечек насоса привело к коррозии бетонного пола. В некоторых местах это привело к коррозии арматуры и сливного бака

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Ремонт и защита пола и сливного бака на водоканале

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт выполнен в соответствии с Системными Листовками FPA-1&3. Belzona 9541 был использован для заполнения пространств сколов и сливного бака, после чего весь пол был покрыт смесью Belzona 5811 серого цвета и агрегата Belzona 9221 для обеспечения противоскольжения

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Местная строительная компания запросила очень высокую цену за ремонт. Работники заказчика под надзором представителя поставщика были в состоянии произвести ремонт самостоятельно. По завершении проекта, заказчик сэкономил деньги, решил проблему, руководствуясь своим расписанием, получил обученную команду, способную реализовывать подобные ремонты в будущем. Система 5811 великолепно справилась с воздействием обеих кислот, качественно защитив пол.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Water / Wastewater

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Водоканал

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

2007

ПРОДУКТЫ

Belzona 5811 Immersion Grade

СУБСТРАТ

Бетон

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Подготовленный для проведения ремонта пол 2. Восстановление геометрии 3. Нанесение Belzona 5811 серого цвета с агрегатом 9221 для создания нескользящей поверхности 4. Завершенный ремонт

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.


BELZONA®