


BELZONA ПРЕДЛАГАЕТ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ БАЗАЛЬТОВОМУ ВНУТРЕННЕМУ ПОКРЫТИЮ

ID: 5015



ПРОБЛЕМА

Базальтовое внутреннее покрытие не обеспечивало гладкую поверхность, а также было излишней весовой нагрузкой на колено трубы из нержавеющей стали.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Колено трубы газоочистительной установки на сталелитейном заводе.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с Системной листовкой Ноу-Хау SHM-7. Алюминиевооксидные плиты Belzona 9811 были приклеены на подготовленную с помощью зачистной машины MBX Bristle Blaster поверхность, с помощью Belzona 1161. Затем была сделана затирка с помощью Belzona 1813.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Нанесение базальтового внутреннего покрытия требует много времени, а также этот материал сложно наносить и он прибавляет излишний вес на колено трубы.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Steel & Metal Processing

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Сталелитейный завод, Роуркеле, Индия

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Декабрь 2012

ПРОДУКТЫ

Belzona 1161 (Super UW Metal) Belzona 1813 Belzona 9811

СУБСТРАТ

Нержавеющая сталь.

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Подготовка поверхности колена трубы из нержавеющей стали с помощью зачистной машины MBX Bristle Blaster 2. Приклеивание плит Belzona 9811 3. Завершенное применение после затирки с помощью Belzona 1813

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.

