

РЕМОНТ И ЗАЩИТА СЕПАРАТОРА В/Н С ПОМОЩЬЮ BELZONA

ID: 5018



ПРОБЛЕМА

Традиционная система на основе стеклянно наполненного полимера вышла из строя по причине сильной эрозии-коррозии, что привело к образованию сквозного дефекта стене оборудования.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Внутренние стенки сепаратора воды / нефти на оффшорной добывающей платформе

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт был выполнен в соответствии с Системными Листовками ТСС-1, ТСС-2 & ТСС-5. Для защиты поверхности участков, подвергнувшихся наиболее сильному воздействию эрозии/коррозии, на дефектные участки были приклеены накладные листы, перед нанесением Belzona 1391 на всю поверхность.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Ремонт производился без прерывания производственного цикла платформы. Ремонт с помощью сварки потребовал бы продолжительных остановок производства. Belzona 1391 доказал свою эффективность защиты оборудования от эрозии-коррозии даже в самых агрессивных условиях.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Мировой лидер нефтедобычи

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

1995 г.

ПРОДУКТЫ

Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 1391 (Ceramic HT)

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Вид оборудования 2. Крепление накладных листов на повреждённые участки 3. Belzona 1391 обеспечивает полную защиту внутренних стенок сепаратора

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.