


BELZONA 1591 ВОССТАНАВЛИВАЕТ ТЕПЛООБМЕННИКИ

ID: 5020



ПРОБЛЕМА

Сильная эрозия-коррозия трубной решетки и торцевой крышки была вызвана воздействием нагретой углеводородной смеси

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Теплообменник, предназначенный для работы при температурах до 150°C (300°F)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Системной Листовкой HEX-1

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Belzona 1591 – единственное защитное покрытие, известное своей способностью противостоять эрозии-коррозии в высокотемпературных условиях. После осуществления данного ремонта были отремонтированы еще три блока.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Нефтеперерабатывающий завод, Оман

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Январь 1999 г.

ПРОДУКТЫ

Belzona 1591 (Ceramic XHT)

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Ясно видна коррозия на торцевой крышке 2. Нанесение покрытия Belzona 1591 3. Ремонт трубной решетки завершен. Далее будет нанесено покрытие на торцевую крышку

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.