

BELZONA 1391 ЗАЩИЩАЕТ УСТАНОВКУ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА

ID: 5021



ПРОБЛЕМА

Обширная эрозия-коррозия стенки корпуса, вызванная горячей смесью углеводородов

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Зона легких фракций колонны каталитического крекинга

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с Системной Листовкой Ноу-Хау TCC-5

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Продолжение потери толщины металлической стенки могло привести к потере структурной прочности. Ремонт или замена привели бы к остановке работы нефтеперерабатывающего завода, что повлекло бы за собой потерю доходов предприятия. Покрытия Belzona нанесены внутри ограниченного пространства колонны, и оборудование возвращено в эксплуатацию с минимальными простоями

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

НПЗ, Великобритания

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

1996

ПРОДУКТЫ

Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona 1391 (Ceramic HT)

СУБСТРАТ

Углеродистая сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Общий вид применения на производственном объекте 2. Процесс применения Belzona 1391 (Ceramic HT) 3. Вид через люк-лаз, показывающий ограниченное пространство внутри колонны 4. Применение завершено нанесением Belzona 1391 (Ceramic HT) на крышку люка

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.