

BELZONA 3211 (LAGSEAL) В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ – 2-ОЙ РАЗ

ID: 5029



ПРОБЛЕМА

Защитное покрытие Belzona 3211, которое эффективно прослужило в течение восьми лет, было необходимо заменить. Мембранное покрытие Belzona доказало свою эффективность в течение 8-ми лет, поэтому клиент снова выбрал Belzona

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Покрытие на изолированном резервуаре хранения каустической соды

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

После того, как старое покрытие было удалено, ремонт был выполнен в соответствии с Системной листовкой Ноу-Хау ТСС-4

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

В сложных условиях эксплуатации защитное покрытие Belzona 3211 эффективно продержалось в течение восьми лет. Пары из соседнего сборника для кислот конденсировались на резервуаре, тем самым вызывая быструю деградацию предыдущих покрытий

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Электростанция, Техас, США

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

2004 г.

ПРОДУКТЫ

Belzona 3211 (Lagseal) Belzona 3921 (GSC Surface Conditioner) Belzona 9311 (Reinforcing Membrane Sheet)

СУБСТРАТ

Пенная изоляция на пластиковом резервуаре

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Вид с кислотосборника 2. Подготовка поверхности 3. Нанесенное покрытие Belzona 3211

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.