


BELZONA РЕМОНТИРУЕТ И ЗАЩИЩАЕТ ЗАВОД ПО ВОДООЧИСТКЕ

ID: 5033



ПРОБЛЕМА

Бетонные обвалования и канал для транспортировки серной кислоты были повреждены кислотой. Ранее примененное покрытие от конкурирующего производителя не смогло защитить бетонное основание обвалования

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Обвалование для защиты от серной кислоты вокруг резервуара и трубопровода. Обвалование для установки разведения кислот. Канал для транспортировки серной кислоты. Всё это находится в оборудовании для опреснения воды на АЭС

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с Системными листовками Ноу-Хау TCC-9 и TCC-15

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Клиент был впечатлен тем, что данный долговременный ремонт был произведён в течение 5-ти дней. По причине течи кислоты во время нанесения покрытия, через 8 месяцев был произведен осмотр первого ремонта, который показал, что покрытие Belzona сохранилось в таком же идеальном состоянии, как и в первый день ремонта. Выбор остановился на Belzona 4311, так как этот продукт обладает очень высокой химической стойкостью и идеально подходит для обвалований, куда часто протекает кислота

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

АЭС, Ланкашир - Великобритания

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Март 2007 г.

ПРОДУКТЫ

Belzona 4131 (Magma Screed) Belzona 4181 (Magma AR Screed) Belzona 4311 (Magma CR1)

СУБСТРАТ

Бетон и поврежденное покрытие конкурентов

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Подложка восстановлена с помощью Belzona 4131 2. Дополнительная защита обеспечена с помощью покрытия Belzona 4311 3. Канал восстановлен и выровнен, с помощью Belzona 4181 4. Отремонтированное оборудование возвращено в эксплуатацию

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.