

BELZONA ЗАЩИЩАЕТ ОБВАЛОВАНИЕ

ID: 5034



ПРОБЛЕМА

Защита структуры бетона от химического воздействия

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Недавно построенная зона химической локализации

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность была дробеструйно очищена. Два слоя покрытия Belzona 5811 были нанесены на внутренние стенки обвалования, Belzona 4111 был нанесён на бетонную основу, а также Belzona 4181 на участки, подверженные риску случайного разлива химических веществ. Ремонт был выполнен в соответствии с Системной Листовкой TCC-15

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Продукция Belzona была выбрана, так как она отличается отличной химической стойкостью, а также безопасностью и простотой в использовании

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Chemical & Petrochemical

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Химический завод, Италия

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Февраль 2008 г.

ПРОДУКТЫ

Belzona 4111 (Magma Quartz) Belzona 5811 (Immersion Grade) Belzona 4181 (AHR Magma Quartz)

СУБСТРАТ

Бетон

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Строительство зоны химической локализации 2. Нанесение Belzona 4111 3. Применение Belzona 4111 завершено 4. Завершённый ремонт с помощью Belzona 4181 и Belzona 5811

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.


BELZONA®