

BELZONA ЗАЩИЩАЕТ СФЕРИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВУАРЫ ХРАНЕНИЯ СПГ

ID: 5036



ПРОБЛЕМА

Проникновение воды через изоляцию привело к сильной коррозии под изоляцией

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Резервуары СПГ под давлением

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Системной Листовкой TCC-4

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Несмотря на то, что были испробованы разные материалы для ремонта, Belzona 3211 была наиболее оптимальным выбором. На первую ёмкость было нанесено покрытие 11 лет назад и до сих пор она не требует реновации. На тот день защитное покрытие было нанесено на пять ёмкостей, на остальные же ёмкости планировалось нанести покрытие в 2009 г

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Шеврон Пемброук

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Продолжающийся ремонт, с октября 1996

ПРОДУКТЫ

Belzona 3211 (Lagseal)

СУБСТРАТ

Изоляция с помощью пеностекла

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Монтирование блоков пеностекла 2. Вид незавершенной (южной) части 3. Правая дальняя сфера была покрыта 11 лет назад и до сих пор в хорошем состоянии 4. На сегодняшний день защитное покрытие Belzona 3211 было нанесено на пять ёмкостей

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

