

BELZONA РЕМОНТИРУЕТ И ЗАЩИЩАЕТ УСТАНОВКУ ОБЕССОЛИВАНИЯ НЕФТИ

ID: 5041



ПРОБЛЕМА

Необходимо было восстановить несколько областей в нижней части ёмкости, изъеденных коррозией. Необходимо было также защитить нижнюю часть емкости, наиболее подверженную воздействию солей в высоких концентрациях

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Установка Обессоливания Нефти

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Системной Листовкой Ноу-Хау ТСС-5. После того, как изъеденные коррозией области были заполнены материалом Belzona 1311, верхняя часть ёмкости была обработана Belzona 5891, после на нижнюю часть ёмкости был нанесен Belzona 1391

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

С помощью Belzona были решены возникшие проблемы и обеспечена долговременная защита оборудования. Кроме того, была увеличена продолжительность работы установки обессоливания нефти и были снижены затраты на обслуживание

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Нефтяная компания, Египет

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Декабрь 2008

ПРОДУКТЫ

Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona 1391 (Ceramic HT) Belzona 5891 (HT Immersion Grade)

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Общий вид установки обессоливания нефти 2. Восстановление нескольких областей в нижней части ёмкости, изъеденных коррозией 3. Завершение нанесения защитного покрытия на верхнюю часть ёмкости 4. Ремонт завершен