

BELZONA ВОССТАНАВЛИВАЕТ ТРУБНЫЕ РЕШЕТКИ ТЕПЛООБМЕННИКА

ID: 5044



ПРОБЛЕМА

Требуется защита трубных решеток от коррозии и эрозии для предотвращения дальнейшей потери металла, что может привести к течу, потере эффективности и загрязнению

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Трубные пластины теплообменника на химическом заводе

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Системной Листовкой HEX-1 & -3

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Оборудование было возвращено в эксплуатацию в течение 3х дней, что позволило предотвратить затраты в размере \$30,000.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Chemical & Petrochemical

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Химический завод, Мексика

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Апрель 2006 г.

ПРОДУКТЫ

Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

СУБСТРАТ

Углеродистая сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Пораженная ржавчиной трубная решетка 2. Решетка после абразивоструйной очистки 3. Первый слой покрытия Belzona 1321 4. Завершенный ремонт, пробки были удалены из решетки.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.