

BELZONA ЗАЩИЩАЕТ УСТАНОВКУ АМИНОВОЙ ОЧИСТКИ

ID: 5045



ПРОБЛЕМА

Коррозия привела к утоньшению стенок, что привело к вынужденной остановке производства

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Установка аминовой очистки (Дигликольамин), работающая при температуре 115°C

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с Системной Листовкой Noy Hay TCC-5

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Belzona предложила продукт для защиты оборудования, работающего под воздействием химических процессов, проходящих при высоких температурах, от коррозии. Металлическая облицовка не могла быть выполнена по причине короткого промежутка времени, отведенного на остановку оборудования. Осмотр после трех лет использования показал, что защитное покрытие находилось в отличном состоянии

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Chemical & Petrochemical

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Нефтехимическая компания, Египет

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

2008 г.

ПРОДУКТЫ

Belzona 1511 (Super HT-Metal) Belzona 1591 (Ceramic XHT)

СУБСТРАТ

Углеродистая сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Общий вид колонны 2. Нанесение Belzona 1511 на предварительно пескоструйно обработанную поверхность 3. Завершенный ремонт после инспекции на точечные дефекты 4. Инспекция оборудования после трех лет в эксплуатации

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

