


BELZONA ГЕРМЕТИЗИРУЕТ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БЕНЗИНА

ID: 5046



ПРОБЛЕМА

Вода собиралась на большом поясе жесткости, вызывая обширную коррозию

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Резервуар для хранения бензина значительного размера

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с Системной Листовкой Ноу-Хау ТСС-1. Ремонт был выполнен со вспомогательного оборудования (крана)

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

В качестве ремонтного материала был применен Belzona 1161 в связи с ограниченным доступом к оборудованию и сложностью удаления конденсата в области повреждения. Резервуар до сих пор в отличном состоянии без каких-либо неполадок

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Chemical & Petrochemical

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Нефтехимический завод, Онтарио, Канада

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Лето 2008

ПРОДУКТЫ

Belzona 1161 (Super UW Metal)

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Большая область коррозии 2. Серьезность коррозионного повреждения 3. Использование крана позволяет получить доступ к ремонтной зоне 4. Оконченный ремонт

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.