

ПОДВЕРЖЕННЫЙ КОРРОЗИЕЙ ТРУБОПРОВОД ТЕПЕРЬ В ПРОШЛОМ С ПОМОЩЬЮ BELZONA 5851 (HA-BARRIER)

ID: 5051



ПРОБЛЕМА

Коррозия под изоляцией была причиной дорогостоящего простоя производства, необходимого для проведения ремонта

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Трубопровод и колонны, подверженные коррозии

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности была проведена с помощью высоконапорной гидроструйной очистки. Belzona 5851 (HA-Barrier) наносился непосредственно на горячий трубопровод, который постоянно находился в эксплуатации

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Простой производства во время ремонта оборудования несёт большие финансовые убытки. Также эффективное использование ресурсов является затруднительной задачей во время простоя производства, так как часто не хватает ремонтных и управленческих ресурсов

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Нефтеперерабатывающий завод в Новой Зеландии

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

2001 г.

ПРОДУКТЫ

Belzona 5851 (HA-Barrier)

СУБСТРАТ

Сталь и нержавеющая сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Коррозия поверхности перед нанесением материала. 2. & 3. Belzona 5851 (HA-Barrier) легко наносится на горячую поверхность кельмой, кистью или распылителем

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.