

BELZONA ПОВТОРНО РЕМОНТИРУЕТ ПРОТЕКАЮЩУЮ ТРУБУ

ID: 5052



ПРОБЛЕМА

Протекающая труба ухудшала эффективность системы охлаждения. Ремонт должен быть выполнен на месте без остановки эксплуатации трубы и в очень короткий срок. Примыкающая часть трубы ранее была восстановлена с помощью Belzona

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Трубопровод водяного охлаждения

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было выполнено в соответствии с Системной Листовкой Ноу-Хау VPF-11a. После того, как течь была временно остановлена с помощью Belzona 9611 (ES Metal) (прежде именуемый 1291), был применен Belzona 1221 для обеспечения дополнительной прочности перед пескоструйной очисткой и обертыванием трубы, используя Belzona 1111. Затем Belzona 1341 был нанесен сверху, чтобы защитить поврежденную часть трубы от коррозии

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Уже через 2 часа после завершения ремонта полное давление было восстановлено. Отремонтированная труба на настоящий момент находится в эксплуатации 3 года, а со времени изначального ремонта труба используется уже 7 лет

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Power

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Электростанция, Уэльс

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Февраль 2008 г.

ПРОДУКТЫ

Belzona 1111 (Super Metal)
Belzona 1221 (Super E Metal)
Belzona 9611 (ES Metal) (прежде именуемый 1291)

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Протекающая труба 2. Завершение обертывания трубы с Belzona 1111 с целью устранения течи 3. Завершенное применение, защищенное с помощью Belzona 1341 4. Обратите внимание, предыдущий ремонт расположен под предыдущим

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

