

# РЕМОНТ ГАЗОВОГО ТРУБОПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ BELZONA SUPERWRAP

ID: 5053



## ПРОБЛЕМА

Потеря толщины стенки газового трубопровода вследствие внутренней коррозии. Дефект тонкой стенки обнаружен на участке трубопровода размерами 5,32см x 6,09 см x 0,63 см

## СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

18-дюймовый трубопровод транспортировки природного газа

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт был проведен аттестованными сотрудниками. Композитный материал был нанесен в три слоя, таким образом составив обмотку трубопровода максимальной толщиной 9.16 мм и длиной 400 мм

## БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Владелец оборудования был очень доволен результатом ремонта, поэтому было решено провести ремонт двух других участков трубопровода, используя ремонтную композитную систему Belzona SuperWrap

## ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

## МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

НПЗ, Аргентина

## ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Март 2010 г.

## ПРОДУКТЫ

Belzona SuperWrap

## СУБСТРАТ

Углеродистая сталь

## ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Вид газового трубопровода 2. Подготовка поверхности методом беспылевой сухой абразивоструйной очистки 3. Нанесение продукта на повреждённую часть трубопровода 4. Завершённый ремонт

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit [khia.belzona.com](http://khia.belzona.com)

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.

  
**BELZONA**