

BELZONA ПРЕДЛАГАЕТ ХОЛОДНЫЙ РЕМОНТ ТРУБОРОВОДА

ID: 5054



ПРОБЛЕМА

Предыдущее покрытие прослужило недолго, а также слишком сильная внешняя коррозия трубопровода

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Трубопровод, находящийся близко к земле, постоянно подвергается воздействию воды и грязи

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

После подготовки поверхности методом водоструйной очистки ремонт был выполнен в соответствии с Системной Листовкой Ноу-Хай VPF-11a

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Принимая во внимание окружающую среду, горячий ремонт не рассматривался. Техника холодного применения Belzona позволила заказчику отремонтировать и защитить трубы, используя в качестве прослойки материал из смолы и армирующей ленты. Ремонт был проинспектирован в 2011 г. и находился в превосходном состоянии. С помощью этой техники с 2006 года было отремонтировано большое количество труб

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

НПЗ, Франция

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

2006

ПРОДУКТЫ

Belzona 1121 (Super XL Metal) Belzona 5811 (Immersion Grade)

СУБСТРАТ

Углеродистая сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Повреждение предыдущего покрытия 2. Ремонт с помощью Belzona 1121 и армирующей ленты 3. Дополнительная защита от коррозии обеспечена с использованием покрытия Belzona 5811 4. Завершенный ремонт

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.