

BELZONA MACHT PORÖSES MAUERWERK WETTERFEST

ID: 5084



PROBLEM

Das Haus wurde kürzlich renoviert und außen sandgestrahlt. Dieser Vorgang entfernte die Abdichtungseigenschaften des Mauerwerks, was ein Eindringen von Feuchtigkeit in das Haus zur Folge hatte.

ANWENDUNGSSITUATION

Natursteinhaus

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt WPA-8 durchgeführt.

BELZONA-FAKTEN

Der Kunde wollte einen natürlichen Anblick haben und keinerlei Glanz nachdem das Gebäude beschichtet ist. Zusätzlich sollte das Material der Wahl auch mikroporös sein.

INDUSTRIE

Gebäude & Strukturen

STANDORT DES KUNDEN

Privathaus, Manchester, England

ANTRAGSDATUM

August 2007

PRODUKTE

Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate)

SUBSTRAT

Sandstein

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Ansicht der Immobilie
2. Abgeklebte Fenster und fertig zum Beschichten
3. Belzona 5122 mit Spritzeinheit
4. Während der Anwendung

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

