

BELZONA DENKMALGESCHÜTZTES GEBÄUDE RESTAURIERT

ID: 5085



PROBLEM

Die Sandsteinfensterrahmen und Dachkanten wurden aufgrund langjähriger Wetterschäden angegriffen und sind rissig geworden.

ANWENDUNGSSITUATION

Sandsteinfensterrahmen und Dachkanten an einem Friedhof-Gebäude (Baujahr ca. 1912).

ANWENDUNGSVERFAHREN

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt WPA-4 und WPA-6 durchgeführt. Nach dem Entfernen der verwitterten und gebrochenen Bereiche des Sandsteins, wurde Belzona® 4141 Magma Build verwendet, um den Sandstein auf das ursprüngliche Profil wiederherzustellen.

BELZONA-FAKTEN

Während einer größeren Renovierung dieser Denkmalgeschützten Gebäude, begann der Hauptauftragnehmer die Reparatur des Sandsteins an den Fensterrahmen mit Zement-basierten Produkten. Die Örtlichen Behörden waren nicht mit der Qualität und der Farbanpassung dieser Zement Reparaturen zufrieden. Sie forderten den Auftragnehmer, Belzona® 4141 für den Rest des Projekts zu verwenden aufgrund einiger anderer lokaler Projekte die zuvor mit Belzona® 4141 zufriedenstellend abgeschlossen wurden. Das Steinfarbige Belzona® 4141 bietet eine sehr gute Übereinstimmung mit der Original Farbe und Textur des Natursandsteins.

INDUSTRIE

Gebäude & Strukturen

STANDORT DES KUNDEN

Öffentliches Gebäude der Gemeinde
Cambridgeshire, Großbritannien

ANTRAGSDATUM

September 2013

PRODUKTE

Belzona 4141 (Magma Build)

SUBSTRAT

Sandstein

FOTOBESCHREIBUNGEN

1. Sandstein-Fenster vor der Reparatur
2. Vorbereitete Oberfläche
3. Belzona 4911 TX Grundierung der vorbereiteten Bereiche
4. Bereiche mit Belzona 4141 wiederaufgebaut (Steinfarben)

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.