

BELZONA ВОЗВРАЩАЕТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРУБОПРОВОДНЫЙ СКРЕБОК

ID: 5111



ПРОБЛЕМА

Износ резинового слоя задней части скребка становится причиной дисбаланса скребка

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Для содержания в чистоте стен огромного по размерам канализационного трубопровода, скребок, расположенный внутри трубопровода длиной 100 километров

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесение продукта происходит в соответствии с листовкой По применению материалов SHM-9. Кондиционер Belzona 2911 использовался для обеспечения максимальной адгезии с подложкой

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Применение продукта Belzona является эффективным по отношению к финансовым и временным затратам. Для возврата скребка в эксплуатацию необходимо заменить старый резиновый слой задней части скребка на новый, что является очень дорогостоящим процессом, который потребует длительного времени на импортирование и не менее 3 дней непосредственно на проведение замены. Нанесение продукта Belzona было проведено в течение одного часа со значительной экономией расходов

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Water / Wastewater

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Завод по переработке сточных вод в Иордании

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Июль 2009

ПРОДУКТЫ

Belzona 2111 (D & A Hi Build Elastomer)

СУБСТРАТ

Натуральный каучук

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Общий вид скребка 2. Вид изношенного участка 3. Восстановление поверхности с использованием продукта Belzona 2111 4. Инженер, отвечающий за нанесение продукта, производит осмотр поверхности после завершения применения

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.