

BELZONA ЗАЩИЩАЕТ КОНТАКТНЫЙ РЕЗЕРВУАР

ID: 5112



ПРОБЛЕМА

Пары гипохлорита натрия повредили бетонные стены над ватерилинией. Предыдущее покрытие из недорогостоящего материала разрушилось под влиянием агрессивной химической среды

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Контактный резервуар для завершающей обработки хлором на муниципальном заводе по переработке сточных вод

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесение материала происходило в соответствии с листовками о применении материалов TCC-9 & WPA-2. Поврежденные участки поверхности верхней части бетонной стены были удалены. После этого поверхность подвергли пескоструйной обработке, перед тем как нанести систему Belzona 5111 (с голубым оттенком). Водослив был отремонтирован, используя продукт Belzona 4111

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Продукт Belzona был выбран в силу его проверенной химической устойчивости к сильным химическим веществам, которые применяются в современном процессе при обработке сточных вод

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Water / Wastewater

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Завод по очистке воды в Нью-Джерси

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

2008

ПРОДУКТЫ

Belzona 5111 (Ceramic Cladding) Belzona 5911 (Ceramic Conditioner) Belzona 4111 (Magma Quartz)

СУБСТРАТ

Бетон

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Поврежденные участки поверхности верхней части бетонной стены 2. Верхняя часть стены удалена и очищена 3. Продукт Belzona 5111(с голубым оттенком). 4. Водослив, отремонтированный при помощи продукта Belzona 4111

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.