

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BELZONA ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРЯЗЕВОГО НАСОСА

ID: 5114



ПРОБЛЕМА

Обширные повреждения корпуса насоса от эрозии и коррозии во время эксплуатации

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Корпус грязевого насоса

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесение продукта происходит в соответствии с листовкой о применении материалов CEP-3 & -5

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

В результате низкой эффективности насоса рассматривалась возможность его утилизации. Продукт Belzona был выбран как оптимальный вариант с точки зрения скорости оборота расходов. После 600 часов в эксплуатации проверка выявила, что обшивка поверхности насоса по-прежнему находится в отличном состоянии

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Water / Wastewater

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Завод по очистке сточных вод в Болгарии

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Март 2003

ПРОДУКТЫ

Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

СУБСТРАТ

Чугун

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Поврежденный корпус насоса 2. После нанесения продукта Belzona 1321 3. Проверочный осмотр спустя 600 часов в эксплуатации после применения продукта Belzona

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.