

BELZONA ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДОЛГОВРЕМЕННУЮ ЗАЩИТУ ОТСТОЙНИКА

ID: 5118



ПРОБЛЕМА

Обширные трещины, появившиеся в бетонных конструкциях, вызывают разрушение бетона, покрывающего арматурные стержни колонн.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Главный отстойник на установке для очистки сточной воды.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесение продукта происходит в соответствии с листовкой о применении материалов ТСС-9. Продукт Belzona 4141 используется для восстановления разрушенных колонн, а продукт Belzona 4111 используется для ремонта потрескавшихся поверхностей стен.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

В прошлом заказчик использовал дешевые материалы для ремонта, которые не обеспечивали долгосрочное решение проблемы. Ремонт кларификатора при помощи Belzona позволил эксплуатировать оборудование в течение 5 лет.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Water / Wastewater

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Установка очистки сточной воды

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Июль, 2003

ПРОДУКТЫ

Belzona 4141 (Magma Build)
Belzona 4111 (Magma-Quartz)

СУБСТРАТ

Бетон

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. При подготовке к ремонту на вертикальные колонны наносится кондиционер
2. На поврежденный участок вертикальной колонны наносится продукт Belzona 4141
3. Трещины на стенах отремонтированы, используя продукт Belzona 4111
4. Общий вид кларификатора в 2008 году - через 5 лет после ввода в эксплуатацию

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.

