

РЕМОНТ РУЛЕВОГО УСТРОЙСТВА КОРАБЛЯ

ID: 5143



ПРОБЛЕМА

Износ рабочих поверхностей баллеров

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Ремонт баллеров рулевого устройства

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

-зачистка размера рабочей поверхности -изготовление облицовки -
монтаж облицовки баллера при помощи композитного материала -
обработка поверхности в размер

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Ремонт проведен в соответствии с Системной Листовкой о
применении Belzona SOS-3

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Marine

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

ОАО "Северная верфь"

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Июнь 2009

ПРОДУКТЫ

Belzona 1321

СУБСТРАТ

Легированная сталь марки 12Х18Н10Т

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Изготовленная облицовка 2.
Подготовка посадочного места 3.
Монтаж облицовки 4. Готовые
баллеры

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.


BELZONA®