

РЕМОНТ И ЗАЩИТА ВНУТРЕННИХ И УПЛОТНЯЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТИПА «ШИП-ПАЗ» КРЫШЕК ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ

ID: 5164



For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.

ПРОБЛЕМА

Коррозия, эрозия внутренних и торцевых уплотняющих поверхностей типа «шип-паз» крышек теплообменных аппаратов

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Крышки теплообменных аппаратов

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт был проведен в соответствии с Системными Листовками Belzona.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Материалы Belzona позволили быстро провести ремонт и обеспечить долговременную защиту теплообменника от эрозии и коррозии.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Oil & Gas

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Нефтеперерабатывающий завод,
Украина

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Сентябрь - Октябрь 2013 г.

ПРОДУКТЫ

Belzona 1111
1121
1311
1321
1341
9111

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Абразивоструйная подготовка внутренних и торцевых уплотняющих поверхностей крышек теплообменного аппарата 2. Армирование стальными листовыми сегментами внутренней поверхности и изношенной боковой уплотняющей поверхности типа «паз» крышек теплообменного аппарата 3. Восстановление внутренних и торцевых уплотняющих поверхностей типа «шип-паз» крышек теплообменного аппарата материалами Belzona 1111, 1121, 1311 4. Восстановленные и защищенные внутренняя и уплотняющая поверхности крышек теплообменного аппарата материалами Belzona 1321, 1341

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com

