

УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕЧКИ КРЫШИ В ОФИСНОМ ЗДАНИИ

ID: 5975



ПРОБЛЕМА

Традиционный ремонт предполагал снятие основного материала и перекладку деревянной основы. Требовалось срочное надежное, экономичное решение.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

В процессе длительной эксплуатации на крыше офисного здания образовалась протечка влаги.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт крыши выполнен по технологии Бельзона RPA-1

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Затраты на ремонт крыши составили всего 30% от стоимости замены на новое покрытие. Заказчик полностью удовлетворен качеством ремонта.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Buildings & Structures

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Россия, Татарстан

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Август 2011 г.

ПРОДУКТЫ

Belzona 3111
Belzona 3921
Belzona 9311

СУБСТРАТ

Оцинкованная сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Общий вид протекающей крыши
2. Нанесение праймера 3921
3. Нанесение первого слоя мембраны 3111
4. Общий вид отремонтированной крыши.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com



Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.