


ЗАЩИТА НАСОСА И МЕШАЛКИ ОТ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ И МЕДНОЙ ПУЛЬПЫ

ID: 7827



ПРОБЛЕМА

Агрессивная среда, в которой работает оборудование, состоит из серной кислоты и медной пульпы, что приводит к сильному эрозивному и абразивному износу деталей. Было принято решение защитить рабочие поверхности защитным и химически стойким покрытием Belzona.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Были произведены работы по нанесению защитного покрытия на проточную часть, рабочее колесо насоса, и импеллер мешалки на заводе по добыче и производству меди.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение было проведено в соответствии с листовкой о применении материалов Belzona №СЕР-3.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Нанесение материала заняло 2 часа.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Mining & Quarrying

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Свердловская область, Россия

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

2016

ПРОДУКТЫ

Belzona 1392

СУБСТРАТ

Сталь

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Проточная часть насоса 2. Рабочее колесо насоса 3. Импеллер мешалки 4. Импеллер мешалки

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA®

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.