

РЕМОНТ ПЛАСТИН ВАКУУМНОГО НАСОСА ЗА 1 ЧАС

ID: 7830



ПРОБЛЕМА

Вакуумный насос ВВН 2-50 перестал поддерживать состояние вакуума из-за дефектов на пластинах насоса.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Один из крупнейших производителей фторполимерной продукции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря металлополимеру Belzona 1311, была восстановлена геометрия пластин, а в последствии, нанесено защитное покрытие Belzona 1321, которое защищает Ваше оборудование от коррозии и эрозии на длительный срок.

БЕЛЗОНА ФАКТЫА

Работы были выполнены в течение часа, запустить пластины в работу возможно уже на следующий день. Благодаря технологиям Belzona Вы сократите период простоя оборудования и на долгое время защитите от износа.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

General Industry

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Пермь

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

2016

ПРОДУКТЫ

Belzona 1311 Belzona 1321

СУБСТРАТ

Металл

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Износ насоса 2. Износ в фокусе 3. Ремонт Belzona 4. Ремонт Belzona общий вид

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured
under an ISO 9001 Registered
Quality Management System.

www.belzona.com


BELZONA

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.