




РЕМОНТ ШНЕКА И ПОЛУВТУЛКИ НА ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

ID: 7831



ПРОБЛЕМА

Шнек под давлением толкает щепу в водном растворе, благодаря чему на полувтулках происходит истирание металла. Было принято решение защитить рабочие поверхности контактируемых деталей промышленным пастообразным покрытием для защиты от абразивного износа.

СИТУАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Шнек целлюлозно-бумажной компании.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение происходило в соответствии с листовками о применении материалов - Belzona Know-How System Leaflet SHM-14.

БЕЛЗОНА ФАКТЫ

Работы выполнены в течение 3 часов. Затрачено 6 кг. Belzona 1812.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Pulp & Paper

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТА

Пермь

ДАТА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

2016

ПРОДУКТЫ

Belzona 1812

СУБСТРАТ

Металл

ОПИСАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

1. Износ полувтулки 2. Износ шнека 3. Ремонт и защита полувтулки 4. Ремонт и защита шнека

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.


BELZONA