

BELZONA RÉPARE UNE BANDE DE CONVOIEMENT POUR UN DÉPÔT PHARMACEUTIQUE ROBOTISÉ.

ID: 8991



PROBLÈME

La bande de convoyement avait déchiré au centre sur toute la longueur (37m) sauf 4m.

CAS D'APPLICATION

Une bande de convoyement (37m de long) dans un dépôt Pharmaceutique, qui utilise des robots pour prélever des médicaments et les placer sur la bande de convoyement.

PROCÉDÉ D'APPLICATION

La bande a dû être préparé en coupant la zone déchirer afin d'assurer une application propre. Une bande de renfort (Belzona 9341) a été utilisé en conjonction avec un elastomer polyvalent liquid (Belzona 2221). L'application a été réalisée conformément à une version modifiée du Belzona System Leaflet SHM-01.

FAITS SUR BELZONA

Le distributeur agréé Belzona, a effectué cette réparation et a pu remettre la bande de convoyement en service en moins de 24-heures.

INDUSTRIE

Industrie générale

LOCALISATION

France

DATE DE LA DEMANDE

February 2023

DES PRODUITS

Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer)
Belzona 2921 (Elastomer GP Conditioner)
Accessories

SUBSTRAT

Rubber

PHOTOGRAPHIES

1. La bande de convoyement étant retirée du service.
2. La bande convoyement en cours de préparation.
3. La bande convoyement finie et réparée.

For more examples of Belzona Know-How in Action, please visit khia.belzona.com

Belzona products are manufactured under an ISO 9001 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © 1952-2026 Belzona International Limited.

